

ISSOIRE AVIATION

Siège Social:

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

LETTRE
SERVICE
NUMERO

10



APPAREILS CONCERNÉS: CE 43

Issoire le 1er Septembre 1983

OBJET : Gonflage des amortisseurs des trains principaux de l'avion CE 43.

PROCEDURE :

Après quelques années d'expérience, il se révèle qu'il est préférable d'augmenter légèrement la pression de gonflage des amortisseurs principaux de l'avion CE 43, afin de lui assurer une meilleure assiette au sol, notamment à pleine charge.

C'est pourquoi, nous conseillons de ne pas tenir compte de la valeur indiquée sur le manuel d'entretien et les étiquettes collées sur les amortisseurs, et de les gonfler à :

23 ⁺ 1 Bar

De plus, nous vous conseillons de corriger les documents en votre possession ainsi que l'indication portée directement sur les amortisseurs, en tenant compte de cette nouvelle valeur.

