

ISSOIRE
P.D.D. FRANCE

WASSMER
AVIATION

SERVICE

TYPE PLANEUR

WA.21+22+22A

BULLETIN-SERVICE N°WA.21-8 Révision N°

Correspond à la Modification N° WA.22A-3-

OBJET: Freinage de la rotule du guignol central d'aérofreins.

DESCRIPTION: Le guignol-renvoi de la commande d'aérofreins situé sur la première nervure de l'aile centrale et recevant la bielle verticale aile-fuselage comporte une rotule L'HOTELLIER 262, freinée par une rondelle à dents (Eventail) Ø 6.

- Etant donné l'effort important au niveau de cette rotule, lors du verrouillage des aérofreins, il se peut que la rotule fléchisse et risque de se rompre. Pour éviter ce fléchissement, il est nécessaire de remplacer la rondelle à dents par un "frein d'écrou" type B.N.A.6 L.23.350.60 A C L.

P.J.- Un frein B.N.A6 L 23.350.60 A C L

APPAREILS INTERESSÉS: antérieurs au numéro de Série 102

Approuvé S.G.A.C.

LE: 22-6-1965

Date: 13 Avril 1965

Page:

immédiate

DÉLAI D'APPLICATION

IMPÉRATIF

CLASSEMENT