

ANNULÉ & REMPLACÉ PAR BS N°24

ISSOIRE P.D.D. FRANCE **WASSMER** AVIATION SERVICE

ASSISTANCE TECHNIQUE  
WASSMER-AVIATION  
G. GENDRE

7 MAI 1974

TYPE  
WA 40. & Dérivés


**BULLETIN SERVICE N° 3** Révision N° -

Correspondant à la Modification N° 66 (WA40) du 10.3.66.

**OBJET:** SURVEILLANCE  
FERRURES ATTACHES PRINCIPALES

**DESCRIPTION:**

- Au cours des visites semestrielles, ou après 100 heures de vol, inspecter l'extrémité du cordon de soudure joignant les équerres de retenue de la nervure d'implanture avec les ferrures principales.
- Si l'on constate une crique intéressant le cordon de soudure sans pénétrer dans la ferrure principale, demander à WASSMER-AVIATION le renfort WA 40.11.34 et le monter par dessus les équerres comme indiqué ci-dessus
- La pièce expédiée sera accompagnée d'une méthode de montage.
- A l'occasion d'une GRANDE VISITE, faire monter systématiquement ce renfort sur les attaches inférieures d'ailes.



**APPAREILS INTÉRESSÉS:**

WA. 40 - WA 40.A. - WA.41. -  
N°s 2 à 108 inclus. <sup>et B.</sup>

Approuvé S.G.A.C.

LE: 15-4-66

Date: 10-3-1966

Page: 1/1

voir texte. DÉLAI D'APPLICATION IMPÉRATIF CLASSEMENT