


BULLETIN-SERVICE N° 7 Révision N°


Correspond à la Modification N° Cf Service Bulletin MAC CAULEY N° 66
FAA, DDA Approved du 22/1/68

OBJET: Remplacement des vis de fixation du cylindre avant sur le moyeu

DESCRIPTION: Appareils intéressés :
Tous les avions dont le numéro du moyeu de l'hélice commence par les numéros 65 - 66 ou 67 .(Années de fabrication 1965 - 66- 67) jusqu'au N° 676.310.



- 1°/ Démontez la casserolle
- 2°/ Démontez les vis actuelles (au tournevis) (A. 1635.13.32 ou 43) et les rondelles cuivre.
- 3°/ Remontez les nouvelles vis (à hexagone intérieur) avec des rondelles cuivre neuves.
Serrer à la clé dynamométrique 0,57 - 0,63 mkg.
Freiner les vis au fil à freiner deux par deux.
- 4°/ Remontez la casserolle



APPAREILS INTÉRESSÉS :

Approuvé S.G.A.C.
LE: 26-3.68

Date: 15 Mars 1968 Nombre de pages = 2 Page: 1

voir page 2
DÉLAI D'APPLICATION
IMPÉRATIF
CLASSEMENT

63-ISSORE
FRANCE

WASSMER
AVIATION

SERVICE

TYPE: SUPER IV

WA40, 40A, 40B

BULLETIN-SERVICE N° 7 Révision N°

Correspond à la Modification N° CF Service Bulletin MAC CAULEY N° 333
FAA, DOA Approved du 22/1/68

OBJET: Remplacement des vis de fixation du cylindre avant sur le moyeu (suite)

DESCRIPTION:

Mentionner l'application sur le livret moteur.

Application - En principe à la prochaine visite de 100 heures, au plus tard, prochain renouvellement du certificat de navigabilité.

Approvisionnement des vis et rondelles

Nous retourner la fiche ci-jointe, dûment complétée. Afin d'éviter les frais d'un contre-remboursement pour une aussi faible valeur, joindre un chèque bancaire ou postal. D'avance, nous vous en remercions.

Nota - Un certain nombre de moyeux, dont nous avons la liste, sont exclus. Si votre moyeu d'hélice est dans ce cas, vous serez immédiatement avisé et votre chèque vous sera retourné.

APPAREILS INTÉRESSÉS :

voir page 1

Approuvé S.G.A.C.

LE: 26.3.68

Date: 15 mars 1968 Nombre de pages = 2 Page: 2

IMPÉRATIF

TYPE : WA 40 - WA 40 A - WA 40 B

Application du Bulletin-Service N° 7

Cf- Service-Bulletin MAC CAULEY N° 66
FAA-DOA Approved du 22/I/1968

OBJET- Remplacement des vis de fixation du cylindre avant sur le moyeu uniquement
si le numéro de ce moyeu commence par les numéros 65 - 66 ou 67.

Pièces nécessaires : 8 Vis à hexagone intérieur
Réf. A 1635.65

8 Rondelles cuivre
Réf. A 1638.9

Prix de l'ensemble franco : Frs ~~2750~~ T.T.C.

WA 40 - 40 A ou 40 B

N°

Immatriculation :

N° du moyeu :

Adresse d'expédition :

Adresse de facturation :

Ci-joint pour règlement : _____

chèque bancaire

chèque ou virement postal

Date :

Signature :