

TYPE:
WA40, WA40A & B.
WA41, WA421-235
WA421-250

BULLETIN-SERVICE N° 20 Révision N°

correspond à la Modification N° "421" n°1096 du 23-2-72.

OBJET: BOUCHON RESERVOIR ESSENCE WA421.52.09.

DESCRIPTION:


Tous les avions ci-dessous **équipés et prévus vol IFR.**

Tous les bouchons de remplissage d'essence :
corps métalliques (Le BOZEC N° 14.098) ou
corps plastiques (WA 421.52. 09)

doivent comporter un trou de Ø 1,7 à Ø 2 à leur sommet -
voir croquis ci-dessous.

ATTENTION : certains bouchons (1ère série) comportent une vis PARKER
obturant un trou d'origine. NE PAS RETIRER cette VIS.

le trou rendu libre serait d'un trop grand diamètre.



Bouchon plastique
comportant 1 vis PARKER

Bouchons métallique
ou plastique
ne comportant pas de vis.

APPAREILS INTERESSÉS :

WA40, 40A, 40B, WA41 à partir N°2
WA421-235 à partir N°401
équipés et prévus vols IFR

Approuvé S.G.A.C.

LE: 7-4-72

Date: 10-MARS 1972

Nombre de pages = 1

Page: 1

IMMEDIATEMENT

DÉLAI D'APPLICATION

IMPERATIF

CLASSEMENT