

21

ref. 11

63-ISSOIRE  
FRANCE  
**WASSMER**  
AVIATION  
SERVICE

TYPE: 51, 51A, 52.  
PACIFIC & EUROPA

**BULLETIN-SERVICE N° 7** Révision N° -

Correspond à la Modification N° 12 du 5-6-72

**OBJET: COMMANDE de GAZ: attaque du levier de carburateur.**

DESCRIPTION:

- 3 ruptures successives de la partie filetée de la commande de gaz (côté chape d'attaque du levier de carburateur) se sont produites récemment.
- il y a lieu de monter cette chape sur rotule et de rendre la fixation de la commande plus souple sur le bâti-moteur
- effectuer cette modification à RECEPTION des PIECES suivantes fournies GRATUITEMENT par WASSMER - AVIATION
- La page 2 de ce B.S. sera incluse obligatoirement dans le colis.

Liste des pièces :

Rep.	Quantité	Désignation	N°
1	1	Chape	ST WA 10.04
2	1	Contre-écrou	M 4
3	2	Amortisseurs	SI.57.07
4	2	Tôles-frein	ST WA 1.10-6
5	1	Vis	Ø 6 x 24 x 10 percée
6	1	Rondelle épaisse	Ø 6
7	1	Rondelle	Ø 6
8	1	Ecrou à créneaux	Ø 6
9	1	Goupille V	Ø 1,5 x 15

APPAREILS INTÉRESSÉS: 02 à 40 inclus

TOUS AVIONS 51, 51A, 52.

Approuvé S.G.A.C.

LE:

Date: 6-6-72

Nombre de pages = 2

Page: 1

voir texte

DÉLAI D'APPLICATION

IMPERATIF

CLASSEMENT

63-ISSOIRE FRANCE **WASSMER AVIATION** SERVICE


**BULLETIN-SERVICE N° 7**

Révision N° -

Correspond à la Modification N° 12 du 5-6-72

**OBJET:**

**DESCRIPTION:**



**APPAREILS INTERESSES:**

Tous avions WA51, 51A et 52.

Approuvé S.G.A.C.

LE:

Date: 6-6-72

Nombre de pages = 2

Page: 2

RECEPTION DES PIÈCES DÉLAI D'APPLICATION IMPÉRATIF CLASSEMENT