


BULLETIN-SERVICE N° 18

Révision N° -

Correspond à la Modification N° -

OBJET: ROBINET ESSENCE

DESCRIPTION: La goupille conique de fixation de la commande du robinet essence peut sortir de son logement.
A réception du B.S., vérifier la base de la goupille et la plier de 15° pour éviter qu'elle puisse sortir de son logement.



APPAREILS INTÉRESSÉS: Tous avions WA.51.51A.52.54

du N° 02 au N° 130 inclus

Approuvé S.G.A.C.

LE: 8-7-1975

Date: 27-5-75

Nombre de pages = 1

Page: 1

ISSUES
WASSMER SERVICE
AVIATION
ISSORE
FRANCE

CLASSÉ IMPÉRATIF