

INFORMATION TECHNIQUE N° 5

(suivant RM. WA 21 N° 36)

OBJET : Renforcement de l'axe d'articulation de pied de manche
(à exécuter en Visite Annuelle)

- Remplacer l'axe $\varnothing 4$ et l'entretoise $\varnothing 6 \times 1$ par le montage ci-dessous (vis $\varnothing 6$)
- Le frein sous la tête de la vis est destiné à empêcher le tourbillonnement de la vis dans le support

Attention ! Ne pas bloquer au serrage, le manche doit se débattre sans frottements latéraux

ISSOIRE, le 16 Juillet 1963

