

Siège Social:

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE


Tél. (73) 89-01-54

LETTRE

SERVICE

NUMERO

9



## APPAREILS CONCERNÉS:

voir f. 3

Issoire le 24 Janvier 1983

### RECHANGES PIÈCES DÉTACHÉES

CIRCUITS HYDRAULIQUES DE FREINS DES AVIONS PRODUITS PAR WASSMER UTILISANT DES COMPOSANTS DISPARUS DU MARCHÉ :

1 - Tous les avions équipés des maître-cylindres

Ø 19 Lockheed 1900 H 15                      Fonctionnant au liquide

611 234    lockeed végétal N° 5

611 144

ne trouvent plus de pièces neuves ou de kits internes de joints pour réparation.

2 - Un nouveau maître-cylindre mis sur le marché les remplace.

Il est disponible à ISSOIRE-AVIATION sous la référence ST.WA.29.54 T.K.


Il fonctionne au liquide minéral Air 3520

3 - Avions concernés :

WA 40' - WA 40 B' - WA 41' - WA 51' - WA 52'

WA 54' - WA 4/21-235 - WA 4/21 - 250

4 - Recommandations pour remplacements et commandes pièces détachées : Voir page jointe.



A : LIQUIDE


B : MAITRE-CYLINDRE

C : TUYAUTERIES SOUPLES

D : COUPELLES OU JOINTS TORIQUES du  
CYL. de ROUE.

LE MAITRE-CYLINDRE ST.WA. 29.54T REMPLACE LES MAITRE-CYLINDRES 1900H15, 611234, 611144. IL FONCTIONNE AU LIQUIDE AIR 3520 (OTAN H515)

VERIFIER QUE LES TUYAUTERIES SOUPLES ONT BIEN UN DIAMETRE EXTERIEUR DE 13mm. ANCIENNES TUYAUTERIES = 11mm.) SINON, LES CHANGER.



SUR CYLINDRES DE ROUES =



JOINTS TORIQUES  
ST.WA. 29.66-1.  
POUR ATTERRISSAGE AERO-LOUVOIS  
ou  
ST.WA. 29.80-25  
POUR ATTERRISSAGE SAB  
POUR AVIONS WA51 & 52




COUPELLES DES CYLINDRES RECEPTEURS  
ST.WA. 29.49  
POUR AVIONS WA 40 & D  
WA 41  
WA 421.235  
WA 421.250  
WA 54



⑥ SUPPORT 51.47.11-51-

LIQUIDE HYDRAULIQUE AIR 3520 (OTAN: H515)



③ RACCORD ST.WA. 29.54-T3-


⑤ RACCORD ST.WA. 29.54-T5-

② JOINT ST.WA. 29.54-T2-

④ JOINT ST.WA. 29.54-T4-

① MC. ST.WA. 29.54.T

DEPART



KIT ENSEMBLE MAITRE CYLINDRE ST.WA. 29.54.T/k.

ISSOIRE-AVIATION  
Aérodrome ISSOIRE-LE-BROC  
B.P. N° 7  
63501 ISSOIRE - France  
18 NOV. 1982

MODIFICATION N°1024 DU 29 JUIN 1982

CLASSEMENT DANS LES MAINTENANCES AVIONS:  
WA 40 & DERIVES : SE CLASSE p. 62.1.  
WA 421 & " " " p. 425-1.  
WA 51 & " " " p. 4.5-1.