

ISSOIRE AVIATION

Siège Social :
Aérodrome d'Issoire-le-Broc
B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE
Tél. (73) 89-01-54

LETTRE
SERVICE
NUMERO 11



APPAREILS CONCERNÉS:

PIK 20 E
PIK 20 E II
PIK 20 E 2 F

Issoire le 20 Décembre 1983

La Consigne de Navigabilité N° 83.199 recommande l'inspection des colliers de serrage des tuyauteries de carburant pour les Planeurs PIK 20 E. Vous trouverez ci-joint, l'amendement du manuel d'entretien correspondant.

De plus, les appareils PIK 20 E II et PIK 20 E 2 F étant, sur ce point, totalement similaires au PIK 20 E, il nous semble sage de leur appliquer la même procédure et c'est pourquoi vous trouverez aussi un amendement de leur manuel d'entretien.

Airworthiness Directive recommend inspection of fuel hoses attachments on PIK 20 E. But PIK 20 E II and PIK 20 E 2 F are technologically similar. So, you will find enclosed a modification of the maintenance manual of our PIK 20 E 2 F.

1630