PLANEURS: PIK 20.E.II

1

Poge

Révision 3

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

MANUEL D'ENTRETIEN

Planeurs à dispositif d'envol incorporé

PIK 20 E II - Construit par EIRI-AVION - Finlande

PIK 20 E 2 F et PIK 30

- Construits par SIREN S.A.

22-24, Allée des Jachères

SOFILIC 431

94263 FRESNES CEDEX

PROGRAMME D'INSPECTION

Appareil:

Marque : SIREN

Type

Approbation du Bureau VERITAS

Lettre Aéro 3445 DCO du 5/11/85

Propriétaire :

Ou Immatriculation:

Ce programme d'inspection, composé des pages 16 à 18 et 26 à 29 du présent manuel d'entretien, a été reconnu par le Bureau VERITAS, au nom du Ministère chargé de l'Aviation Civile, comme permettant de répondre, pour les utilisateurs français, à l'exigence du programme d'inspection approuvé, défini à l'article 10 de l'arrêté du 17 Mars 1978 relatif au maintien de l'aptitude au vol des Aéronefs.

siren Edition 1 Révision 3

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.I I

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page

LISTE DES REVISIONS

Ио	Pages révisées	Nature des Révisions	Approbation Date	BUREAU VERITAS VISA
0	-	Originale	10/ 07/ 81	
1	16/ 18/ 23	Serrage des durites d'essence	20/ 12/ 83	
2	TOUTES	Introduction options diverses - arrêt d'hélice automatique - frein hydraulique - saumons démontables et diverses corrections - Regroupe tous les planeurs PIK 20 E II - PIK 20 E2F et PIK 30	22/ 08/ 85	O LAND
3	1 bis, 1 ter, 3, 4, 7, 16, 17, 19, 32,1,	Mise à jour pour introduction : - BS N° 27 - BS N° 35 - Nouveaux carburateurs	21/ 10/ 88	The Post of



PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Poge 1 ter

LISTE DES PAGES EN VIGUEUR

Page N°	Nº Révision	Date
1	3	21/ 10/ 88
1 Bis	3	21/ 10/ 88
1 Ter	3	II .
2	2	· 22/ 08/ 85
3	3	21/ 10/ 88
4	3	11
5	2	22/ 08/ 85
6	2	I†
7	3	21/ 10/ 88
8	2	22/ 08/ 85
9	2	11
10	2	*1
11	2	11
12	2 .	! I
13	2	11
14	2	11
15 .	2	11
16	3	21/ 10/ 88
17	3	11
18	2	22/ 08/ 85
19	3.	21/ 10/ 88
20	2	22/ 08/ 85
21	2	"
22 _	2	" 7
23	2	. " 0
. 24	2	CATIC
25	2	" 0
26	2	" <u>L</u>
27	2	" L
28	,2	, <u> </u>
29	2	" =
30	3	21/ 10/ 88
31	2	22/ 08/ 85
- 32	3	. 21/ 10/ 88 0

Section VERY

24 15

72 **<** Lygn _R

Siren Edition 1 Révision 2

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page 2

SOMMAIRE

•	Page:
O - GENERALITES-	
0.1 - Page de garde	1
0.2 - Liste des révisions	1 Bis
0.3 - Liste des pages en vigueur	1 Ter
I - DESCRIPTION GENERALE-	
1.1 - Groupe moto propulseur	3
1.2 - Water ballast 1.3 - Pesée - Centrage 1.4 - Entretien général	8 & 9
II - INFORMATIONS GENERALES-	
2.1 - Couple de serrage des boulons	10
2.2 - Echange standard moteur	10
2.3 - Problèmes de démarrage	10
2.4 – Stockage moteur	12
2.5 - Entretien planeur	13
2.6 - Débattements des gouvernes 2,7 : Je 2.8 - Réparations III - INSPECTIONS	15 15
Entretien moteur	16
Entretien planeur	24
Compte-rendu	25
IV - MASSE ET EQUILIBRAGE DES GOUVERNES	31
V - REMPLACEMENTS RECOMMANDES	32
VI - OUTILLAGE	32

PLANEURS:

RS PIK 20.E.II PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Edition 1 Révision 3

DESCRIPTION GENERALE

1-1 Groupe moto propulseur

Moteur ROTAX 505

- bicylindre en ligne deux temps
- refroidissement par air
- carburant mélange essence huile
- double allumage
- réducteur hélice 2/1
- démarreur électrique
- alternateur
- pompe à essence avec commande à impulsion

Données techniques

- Alésage 72 mm x 2
- Course 61 mm
- cylindre 496, 7 cm 3
- taux de compression 10,8
- allumeur BOSCH S C P K 422
- . Alternateur 12 V 100 W BOSCH
- calage 2,07 mm ± 0,25 19° PMH
- bougies N G K B 8 E S champion N 3
- écartement bougies 0,4 0,6 mm
- sens de rotation à l'inverse des aiguilles moteur vu de face
- démarreur : à pignon
- carburant Super auto 96 Octane mini ou Avgaz 100 LL mélange 2 temps
- huile : huile Super deux temps mélangée avec l'essence
- poids : avec démarreur et carénages 34,4 kg
- Carburateur :
 - 2 Tillotson HR à membrane buse GI 0,046 (jusqu'à N° de série 726)
 - ou 2 MIKUNI type BN 38 à membrane (à partir du N° de série 727)



PLANEURS:

PIK 20.E.I.I

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Edition 1

Performances

Puissance au décollage 31,7 KW 43 ch à 6200 tm à 100 kmh Puissance max. continue 29,4 KW 40 ch à 6000 tm à 100 kmh 75% de puissance 22,1 KW 30 ch à 5500 tm à 100 kmh 75% de puissance 22,1 KW 30 ch à 6000 tm à 135 kmh rotation max. continue 6000 tm rotation maximale (10 s.) 6800 tm rotation tout réduit 2000 tm environ

température culasse max.

250 °c

consommation

Puissance 100%

22,4 1 environ

Puissance

75%

17,2 1 environ

Hélice:

deux modèles

H O 1 1 127 B 87 HOFFMANN

EPP 127 / 87

PENKONEN

diamètre

1270 mm

рав

870 mm

type

bipale pas fixe en bois

Circuit électrique :

Le circuit électrique est alimenté par une batterie de 12 V assurant le démarrage du moteur et l'alimentation pour le vol. Le moteur est équipé d'un système d'allamage, générateur. Le courant est redressé par un redresseur type tympanium lié à l'are hélice.

Le démarreur de 0,4 ch est à réducteur à pignon.

"La pompe électrique est de marque FACET (Solid state electrique fuel pump) Les interrupteurs sont placés à gauche de la planche de bord avec les fusibles placés juste en dessons. L'interrupteur principal a trois positions :

- position 'ARRET" tout coupé
- position "PLANEUR" alimentation des instruments électriques de vol (Radio , vario etc....)
- -position "moreur" cette position enclanche le relais principal place dans le compartiment moteur.



Edition 1 Révision 2

PLANEURS: PIK 20.E.II PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Démarreur et pompe électrique ne peuvent fonctionner que sur oette position.

Le retour de masse de la pompe électrique et du démarreur est assuré à travers un microrupteur qui connecte uniquement lorsque le moteur est complètement sorti.

L'horomètre et le barographe fonctionnent uniquement avec l'alternateur et ne peuvent être coupés.

Les interrupteurs d'allumage sont réunis sur un seul sélecteur avec également le contact démarreur. Ce système permet de faire la sélection des circuits d'allumage; l'allumage fonctionnant uniquement lorsque le moteur est complètement sorti.

L'état de la batterie et le fonctionnement de l'alternateur sont vérifiable sur le voltmètre. La ligne entre le rouge et le noir correspond à 12 V. (schéma en page 6)

Circuit carburant

Le réservoir d'une capacité de 29 litres a en fait que 28 litres utilisable. Il est placé derrière le dossier. Le remplissage est situé entre la verrière et l'aile. Le robinet d'essence est placé au dessus du réservoir. Une jauge électrique permet de vérifier la quantité d'essence.

La mise à l'air libre est dans le bouchon de remplissage. Pour éviter un dépôt au fond du réservoir, purger avant chaque journée de vol à l'aide du godet de purge.

La purge est située sur le côté gauche en dessous du réservoir. Le filtre carburant placé après le robinet est du type papier 16 p avec une capacité de 60 1/h. Le filtre doit être changé tous les 25 h au moins.

Circuit de freinage (option frein hydraulique)

Le système de freinage est un dispositif hydraulique commandé par un maître-cylindre situé sous l'accoudoir côté droit. Le réservoir de loockeed est situé dans le compartiment à bagages.

Utiliser exclusivement du loockeed AIR 35.20

PLANEURS:

PIK 20.E.I.I


PIK 20.E.II.F ET PIK 30

6

Page

Edition 1 Révision 2

schéma <u>electrique</u>



1	Alternateur

2 Redresseur

3 Barographe (optionnel)

4 Jauge carburant

5 Tachymetre

6 Horomètre

7 Démarreur

8 Relais démarreur

9 Relais général

10 Interrupteur général

11 Batterie

12 Contact allumage

13 Pompe carburant

14 Radio

15 Interrupteur de sécurité

16 Interrupteur libre

17 Instruments de vol

18 Système allumage

19 Avertisseur de position

de portes moteur et

atterrisseur

NOTA: En option, la radio rep. 14 et les instruments de vol repère 17 peuvent être alimentés sur une batterie totalement séparée.

PLANEURS:

PIK 20.E.I I PIK 20.E.I I.F ET PIK 30


Page

7

La pompe électrique de marque SOLID STATE cet placée en dassous du bloc moteur •

Le réservoir doit être nettoyé avec soin et vérifié chaque année .

CIRCUIT CARBURANT



Siren Edition 1
Révision 2

PLANEURS PIK 20.E.I I

Page

8

1-2 WATER BALLAST

Les water ballast sont constitués d'un sac en nylon renforcé de 4 mètres de long dans chaque aile en avant du longeron. La capacité totale est de 80 l.

La commande de vidange est assurée par cable et le trou de vidange est en dessous en arrière du train d'atterrissage.


ATTENTION:

La pression maximum admissible est de 0, 1 bar soit une hauteur déteau de 1 m. Une pression supérieure causerait des dommages importants aux ailes.

Pour le remplissage : voir manuel de vol.

1.3- PESEE - CENTRAGE

Lorsque le centre de gravité du planeur à vide se trouve dans les limites du tableau ci-dessous, l'appareil est utilisable par tout pilote équipé pesant entre 70 et 110 Kg sans lest de compensation. Pilote de moins



de 70 Kg, voir le manuel de vol.

Aprés toute nouvelle pesée ou correction
de pesée, il importe donc de corriger,
si nécessaire, la masse fixe de correction de centrage à vide située dans le
nez de l'appareil, de façon à ramener le
centrage dans les limites de ce tableau.
Cette masse fixe doit être rendue indémontable (noyer les têtes de vis dans de
l'araldite).

Nota : 1°/ par "planeur à vide" on entend

- Avec tout son équipement et le lest fixe
- . Sans pilote, parachute, lest mobile, carburant, WB vide
- . En ligne de vol, moteur rentré 2º/ Si besoin, un lest fixe, de
- 3 Kg au maximum, peut être installé à l'arrière, fixé au même endroit que le ressort de roulette de queue.

3º/ La méthode de pesée et les références de centrage sont décrites au chapitre 2.7 du manuel de vol.

siren L

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.I I

9

Page

Edition 1 Révision 2 PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

1.4 -Entretien général:

L'entretien des surfaces se fait à l'eau avec du savon doux.

Eviter les abrasifs ou les détergents puissants (lessives par ex.)

rincer à l'eau claire et essuyer avec une peau de chamois.

On peut, pour améliorer les surfaces, les polir chaque année à

l'aide d'un " polish " auto ou les poncer au papier à l'eau 600.

Le polissage peut se faire à l'aide d'un chiffon sec (laine - feutre)

ou d'un disque de mouton. La lustreuse est déconseillée en raison des

risques d'échauffement de la surface.

Le nettoyage de la verrière doit être faite comme suit :

- rincer abondamment la surface à l'eau claire
- nettoyer le plexiglass avec du produit lave vaisselle ou savon doux. Essuyer avec une éponge. Ne pas utiliser de raclette caoutchouc pour ne pas rayer.
- Les traces de graisse huile peuvent s'enlever avec du kerozene et un chiffon doux, jamais avec un chiffon sec.

Nota: Ne jamais utiliser essence, benzine, alcool, acétone, tetraclorure de carbone, nettoie vitre pour nettoyer le plexiglass.

Par temps très ensoleillé, il est conseillé de recouvrir le planeur d'une housse de couleur claire.

NOTA: TOUTE INTERVENTION OU REPARATION NON DECRITE DANS CE MANUEL DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DEMANDE ECRITE AUFRES D'ISSOIRLE AVIATION, DETENTEUR DU C.D.N. DE TYPE ET QUI PEUT FOURNIR UN MANUEL DE REFARATION.

MANUEL D'ENTRETIEN PLANEURS: PIK 20.E.II

Edition 1 Révision 2

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page

10

Informations générales

2-1 Couple de serrage des boulons du moteur

28 N m		
00 N -	12	m kg)
20 N m	•	
00 N m	• •	m kg)
50 N m	(15	m kg)
•	/ E	m kg)
50 N m	` -	
24 N m	(2,4	m kg)
10 N m	(1 :	m kg)
17 N m	(4,7	$m \log$
- • · · -		
	50 N m 50 N m 24 N m	00 N m (10 50 N m (5 50 N m (5 24 N m (2,4 10 N m (1

Echange standard moteur

- déconnecter les commandes moteur , gaz , décompression starter
- déconnecter les tubulures d'arrivée et retour essence au niveau des carburateurs ainsi que celle d'alimentation de la pompe et operculer les ouvertures pour éviter à la poussière d'entrer.
- -- déconnecter les circuits électrique d'allumage au niveau du redresseur
- déconnecter les fils de démarreur
- déconnecter le fil de température culasse en desserant les deux vis
- enlever l'hélice
- -cenleverale boulon d'attache moteur bas
- dévisser les écrous d'attache moteur haut et enlever le moteur

Attention le poids de l'ensemble moteur est de 45 kg...

Problèmes de démarrage

Lie moteur ne part pas :

- Pas d'essence

Wérifier l'arrivée d'essence au carburateur . Vérifier la pompe avec la pompe électrique en route, on doit entendre l'arrivée d'essen et la sentir au carburateur ; sinon , nettoyer la membrane de la pompe Par temps froid mettre du starter.



PLANEURS: PIK 20.E.II PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page

11

Pas d'allumage

Démonter les bougies et vérifier l'étincelle en mettant des bougies neuves, sinon vérifier les connections, absence de court circuit Les fils de bougies peuvent être coupés ou sales (mis à la masse)

Le moteur est noyé

Décompresser et faire tourner le moteur au démarreur jusqu'à obtenir une explosion, ou ouvrir les gaz en grand et mettre le démarreur en route jusqu'au démarrage.

Si le moteur se noie continuellement, mettre la pompe électrique en marche et regarder dans la buse des carburateurs si l'essence est abondante nettoyer le pointeau.

Le moteur chauffe

- Les durites d'essence sont sales
- L'arrivée d'essence est insuffisant
- Le filtre est sale
- Le capotage de refroidissement est endommagé
- Les étincelles de bougies sont faibles
- Le calage d'allumeur est incorrect

Le moteur n'a pas tous les tours

- L'arrivée d'essence est insuffisante
- Les carburateurs sont sales
- Les gaz ne sont pas complètement ouverts
 - Le starter n'est pas fermé à fond
 - Les bougies sont déficientes
 - Les contacts d'interrapteurs sont mauvais
 - Les soupapes de décompression ne sont pas fermées complètement
 - La commande de pompe (impulsion) est sale ou percée
 - Il y a une prise d'air dans le circuit d'essence
 - Si le moteur tourne sur un cylindre vérifier l'allumage ou l'alimentation en essence est incorrecte.



PLANEURS:

_{RS:} PIK 20.E.II PIK 20.E.II.F ET PIK 30

12

Page

Edition 1
Révision 2

La batterie est faible ou déchargée

On peut la recharger à l'aide d'un chargeur extérieur de 12 V, ou, si le planeur est équipé d'une prise de parc (connecteur), la brancher sur une batterie de 12 V pour aider au démarrage du moteur

ATTENTION: Ne pas faire tourner le moteur batterie débranchée, en effet, l'alternateur produit alors des surtensions importantes

2.4 -Stockage moteur

Si le moteur doit être stocké pour une longue période (supérieure à 2 mois) le préserver comme suit :

- faire chauffer le moteur
- pulvériser 20 cm3 d'huile de protection (Schell Ensis B P . huile protectrice Mobilasma 524 ou équivalent) et arrêter le moteur .
- Tourner le moteur à la main jusqu'à avoir le point mort haut.
- Couvrir les pipes d'admission de carburateur et d'échappement
- Purger le circuit d'essence

Spécialement durant l'hiver la corrosion peut être importante sans protection. Si le moteur tourne peu dans l'année cela améliore sa durée de vie.

PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page 13


Révision 2

Edition 1

2.5 -Entretien planeur

Les points de graissage sont mentionnés sur la figure ci-dessous

- X nettoyer et graisser avant assemblage
- O nettoyer en visite annuelle
- D nettoyer et graisser en visite annuelle



- Utiliser de la graisse à roulements pour les points 2, 3 et 17.
- Utiliser une huile fluide (huile de vaseline ou mieux WD 40 en bombe) pour les points 4-5-6-7-8-9-11-12-13-14 et 16.



PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

14


Page

Edition 1 Révision 2

Entretien planeur (suite)

- 1 charnières de profondeur
- 2 attache profondeur
- 3 attache voilure et axe voilure
- 4 rotules L'HOTELIER
- 5 palier de guidage des bielles
- 6 fermetures verrières
- 7 palonniers
- 8 articulations verrières
- 9 bras d'aérofreins et verrouillage
- 10 charnières de volet et ailerons
- 11. roulette de bout d'aile ou de saumon (option) et de rallonge (PIK
- 12 roue et frein de roue
- 13 mécanisme de train
- 14 roulette de queue
- 15 charnières de direction
- 16 rotule l'HOTELIER de profondeur
- 17 attache saumons (si option) et rallonges (PIK 30)

Les points de drainage et d'équipression sont mentionnés sur la figure oi-après



Siren II

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.II

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page

15

2.6 - DEBATTEMENTS DES GOUVERNES

Edition 1 Révision 2

Le tableau ci-dessous précise les débattements à obtenir exprimés en degrés et en mm. Ces débattements doivent être vérifiés après toute intervention sur les

circuits de commande.								
Gouverne	Position		Valeur rique degr		Valeur th en Volet		Votre relevé à gauche	Votre relevé à droite
	+ 16 (Ba	s)	+ 16°	<u>+</u> 1°	46 [±] 2,5	30 ± 1,8		
Volets	0		0°	± 1°	0 +2,5	0 + 1,8		,
	- 12 (Ha	ut)	- 12°	<u>+</u> 1°	35 [±] 2,5	22,5 -1,8		
	Volets	Haut	13°	+ 2° - 1°	38 + 5 - 2.5	24,5 +3,6 -1.8		
	à + 16	Bas	12,5°	+ 2° - 1°	36 + 5 - 2,5	23,5 +3,6 -1,8		
Ailerons	Volets	Haut	12°	+ 2° - 1°	35 + 5 = 2.5	22,5 +3,6		
	àO	Bas	·11°	+ 2° - 1°	31 + 5 - 2.5	21 +3,6 -1.8	:	
	Volets	Haut	11°	+ 2° - I°	31 + 5 - 2,5	+3,6		
	à - 12	Bas	9,50	+ 2° - 1°	27 + 5 - 2.5	+3,6		
Profondeur	Haut et Ba	ıs	20°	+ 1°	47 ±	2,5	Haut	Bas
Direction	Droite et Gauche		33° ±	2°	179 ±	11		
Aérofreins	Sortis.Ecart maxi entre les 2: 10 mm				135 ±	10		

NOTA: Les points de référence pour les mesures en mm sont indiqués sur le plan 3 vues du manuel de vol.

2.7 - JEUX MAXI DES GOUVERNES

- a) Profondeur
 - . Manche bloqué : + 3 mm
 - . Bielle dans la dérive bloquée : + 1 mm
- b) Flaperons. A mesurer avec manche et levier de volets bloqués
 - . 5 mm de volet à volet (lun vers le haut, l'autre vers le bas)
 - . [±] 2,5 mm de volet à aileron
 - . 2,5 mm en bougeant ensemble les 2 volets dans le même sens

2.8 - REPARATIONS

Toute méthode de réparation ainsi que les matériaux à employer et les procédures à suivre sont décrits dans le manuel de réparation fourni avec le planeur et auquel il convient de se reporter.



PLANEURS:

PIK 20.E.I I PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page

16

CHAPITRE III

INSPECTION DE ROUTINE

ΟU

VISITE DE PETIT ENTRETIEN

La liste est séparée en deux parties :

- d'une part la partie G.M.P. correspondant aux heures de fonctionnement moteur.
- d'autre part la partie planeur correspondant aux heures de vol.

Pour le G.M.P.:, les indices (1) à (17) correspondent à 17 notes explicatives supplémentaires détaillées après le tableau

	Heures	moteur
Entretien G.M.P.	25h	50 ь
Hélice:		
- serrage des boulons et état du fil de freinage (1)	x	x
- état des pales et la différence ven bout de pale(2)	X	X
- état du réducteur et des dents	X	x
- état des jeux dans les roulements du réducteur (3)	х	X ·
- état des dents de la courroie et tension (5)		X
- état de la poulie d'entrainement et des dents	x	x
- état de la flasque de poulie d'entrainement de		
ses boulons de freinage	x	x
Moteur :		
Avant l'inspection vérifier les fuites (essence, décompresseurs, échappement) et nettoyer le moteur		
- entrée d'air et capotage de refroidissement	х	х
- logement carburateur et grille d'entrée (SN≤726)	X	х
- commande et buse d'entrée	x	х
- serrage des boulons de culasse (1ers 25 h) (6)		
- état des soupapes de décompression (7)	x	х

Ш

 $\parallel \parallel$

Edition 1 Révision 3

PLANEURS: PIK 20.E.II

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page 17

Heures moteur 25h 50h - état du circuit de commande décompresseur (7) X X X X - état de la fixation allumeur (Voir BS N° 27 du 26/11/85) X X - état des bobinages magnétiques - changement de bougies (conseillé chaque 12,5 h)(8) X X - état des commandes moteur et de leurs gaines X X X - état du faisceau électrique X - nettoyage du compartiment allumage (9) X X X - ouverture du rupteur (10) X - état du volant magnéto et réducteur X - état du silencieux , attache , amortisseur et X X ressort (11) X X - état de la pipe d'échappement sortie moteur X - état démarreur X X - fixation démarreur et cablage X X - état du pignon démarreur et couronne Attache moteur et axe hélice - état de l'axe hélice, attache et serrage des X X boulons X X -- état du pylone moteur et ses attaches X X - état des amortisseurs moteur (12) X X - état du mécanisme de rétraction (13) - état du cable de sécurité et le retendre si X X nécessaire X - état du verrou de moteur rétracté X X - état du frein moteur (14) X - état des trappes du compartiment moteur I - nettoyer et lubrifier le mécanisme de rétraction X et celui des trappes

Révision 2

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page 18

	Heures	moteur
	25h	50h
Circuit carburant	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
- état des durites , fixations , colliers de serrage (47)	х	x
- état de l'attache de pompe et de son cablage	x	x
- changer le filtre carburant	x	x
- état du robinet d'essence et de la purge	x	х
- état du réservoir, du remplissage et de la mise à	x [х
l'air libre - état du cablage électrique de la jauge	x	х
- état du protecteur de la durite	Х	х
Circuit électrique		
- état de la batterie et niveau d'acide	x	x
- ventilation batterie	x	x.
- nettoyer le compartiment batterie	х	х
- état des cosses batterie et de l'attache	х	x
- état du cablage , interrupteurs fusible et		
connecteurs	х	х
- fonctionnement et règlage des microrupteurs de sécurit	; ¢	x
Après la visite de maintenance faire tourner le moteur (16)	X	X

Remarques:

1) Boulons hélices

Le serrage des boulons doit être entre 1,5 et 1,7 mKg Be reporter au manuel hélice.

2) état des pales et calage

Pour l'état des pales se reporter au manuel hélice. La différence de calage (avance de pale) ne doit pas être supérieure à 3 mm mesuré à 10 cm du bout de pale au bord de fuite (voir manuel hélice)

3) Jeu dans les roulements de poulie hélice

Il ne doit pas y avoir de jeu axial dans les roulements .

Les roulements peuvent être resserrés par ajustage de l'écrou de

19



PLANEURS PIK 20.E.I I PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

roulement situé sous l'hélice. Le serrage s'effectue après démontage de l'hélice en tournant à l'inverse du sens normal (à gauche). Ne pas réutiliser la même rondelle frein. Ne pas trop serrer les roulements. Graisser et vérifier les roulements toutes les 100 H. conformément au B.S. IA N° 35 du 14/09/88

5) La courroie crantée

Quand elle est correctement montée et nettoyée, la courroie n'exige qu'un minimum d'entretien.

Si les bords sont abimés cela est dû à un désalignement. Vérifier également la rectitude des flancs de poulie.

La courroie bien tendue une force de 60 N (6 kg) appliquée au milieu entre les deux poulies doit provoquer une flèche de 2,5 mm.

PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Poge 20

Une tension excessive engendre une usure excessive entre les dents de la courroie.

Une tension trop faible provoque des sautes de dents et occasionne des vibrations.

Normalement une tension incorrecte est due à d'autres défauts possible (écartement des poulies)

Changement de courroie crantée

Quand la courroie est trop usée il faut la changer. Pour cela enlever l'hélice ainsi que la flasque de la petite poulie (poulie moteur). Vérifier que la position des repères sur les poulies soient alignés afin d'assurer un montage correct de la nouvelle courroie. Enlever la courroie en tirant dessus tout en faisant tourner le moteur (à la main) puis mettre en place la nouvelle courroie. Vérifier l'alignement des repères de positionnement de poulie.

6) Serrage des boulons de culasse

Les boulons de culasse doivent être serrés à 20 mN(2 mkg) après les 25 premières heures de fonctionnement. Pour cela démonter les tôles de refroidissement et la plaque inférieur support moteur.

7) Soupapes de décompression

Les soupapes doivent être complètement hermétiques ; tourner le moteur à la main et vérifier l'étanchéité. Avec les soupapes fermer le jeu entre l'excentrique et la tête de soupape doit être de 3 mm. Le ressort de rappel doit ramener le cable complètement sinon lubrifie le cable et vérifier la tension du ressort.

PLANEURS:

RS: PIK 20.E.I I PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page

21

8) Bougies

Les bougies doivent être changées deux fois par 25 h. L'utilisation maximum est de 15 h; la bonne période est de 10 à 15 heures. Les bougies conseillées sont les N G K B 8 E S et champion N 3. L'ouverture d'électrode est de 0,4 à 0,6 mm. Le couple de serrage est de 28 N m (2,8 mkg)

NOTA : Le cache bougie doit être attaché au moteur.

9) Si le volant magnétique doit être enlevé, utiliser un arrache moyeu.

Pour le remontage nettoyer avec soin le bout d'arbre, les filets et la surface correspondante sur le volant.

Appliquer de la loctite 221 ou équivalent sur le cone et les filets monter le volant et serrer l'écrou - le serrage de l'écrou est de 100 N m (10 mkg)

Vérifier le calage allumage (Voir note 10).

NOTA: Dans le cas de désaccouplement du disque armature, il est recommandé de repérer sa position sur l'entraineur.

10) Allumage

Vérifier le calage

Le repère de calage est sur la couronne de démarreur. A ce repère correspond le plan de joint du carter moteur sur le côté des pipes d'échappement.

La vérification du calage se fait avec une lampe etroboscopique La vérification est faite le moteur à 3000 tr/mm

PLANEURS: PIK 20.E.II PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page 22

ATTENTION

Se rappeler que l'hélice tourne

Le calage est correct quand le repère ne diffère pas de ± 2 mm . Cela correspond à 19° ± 15° avant le point mort haut.

Calage :

Le calage du double allumage se fait par rotation du disque armature.

Si le calage ne peut être obtenu vérifier l'armature et la remplacer si nécessaire.

11) Silenbloc de silencieux

Les points d'attaches du silencieux sont amortis avec des blocs de caoutchouc silicone. Au montage du silencieux, on doit vérifier que les points d'attache correspondent au support quand la pipe du silencieux est enmanchée dans la pipe d'échappement.

Utiliser des feuilles de caoutchouc silicone.

Utiliser des douilles de longueur suffisante pour avoir le bon serrage des boulons avec une tension correct dans le caoutchouc.

12) Silenbloc de moteur

L'état des silenblocs modifie le niveau de vibrations moteur. Les fourrures de caoutohouc doivent être en bon état sinon les changer. L'écrou doit toujours être serré sur la douille.

13) Mécanisme de rétraction moteur

La manivelle de rétraction dans la cabine est en position haute lorsque le moteur est sorti ou rentré. Les arrêts sur la chaine parent à toute autre possibilité de position de la manivelle.

Lors du rétractage moteur , la force excercée sur la manivelle doit rester inférieure à 200 N (20 Kg) .

Si la force est supérieure ; examiner le système de commande avant d'ajuster la chaine.

FRANCE LIST

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page

23

Edition 1 Révision 2

La position "sorti" est ajustée avec le levier contre l'arrêt de chaîne et par la tension du câble de sécurité.

14) Frein moteur

. Frein classique:

Les trappes moteur fermées, le jeu doit être de 1 mm environ entre le patin de frein et la couronne démarreur.

Pour changer le patin, enlever l'ancien patin et nettoyer la surface avec soin en utilisant du papier de verre (100). Coller en place le nouveau patin à l'araldite. Le maintien en place durant le collage se fait en ouvrant les trappes ce qui permet un bon serrage et l'élimination de la colle excédentaire. Ne pas toucher avant le séchage complet.

. Option arrêt automatique :

Les trappes moteur fermées, le jeu doit être de 1 mm au moins entre l'ergot de verrouillage et la plaque encochée fixée sur la couronne de démarreur.

Les trappes moteur ouvertes, l'ergot de verrouillage doit pénétrer bien à fond dans l'encoche correspondante. Vérifier que l'hélice est bien positionnée lorsque le verrouillage est obtenu.

Lubrifier les articulations du dispositif et le câble de commande avec une huile fluide.

15) Lubrification du mécanisme de rétraction

Dans les articulations, il y a des orifices de graissage. Il est recommandé d'utiliser de la graisse graphitée (ex : BP Aéro prot. 3)

16) <u>Règlage du ralenti</u>

Synchroniser le mouvement des papillons par ajustage des vis de ralenti et des câbles.

La vis de mélange peut être ouverte entre 5/8 et 7/8 de tour. Faire chauffer le moteur et le règler jusqu'à obtenir 2000 tr/mn en tournant les vis de ralenti de manière égale.

Essayer de faire tourner le moteur de façon régulière en tournant la vis de mélange dans les limites une à la fois.

Pour vérifier que les deux cylindres sont équilibrés, ouvrir les gaz d'un cylindre et vérifier si cela affecte l'équilibre. Quand le ralenti est ajusté vérifier la synchronisation des gaz.

ATTENTION : Ne pas aller dans la zone de l'hélice

17) Les colliers sont suffisamment serrés s'il est impossible de faire tourner à la main les durites sur leur embout. A veiller, en particulier, au raccordement des pompes à essence.

Siren L Edition 1

PLANEURS:

PIK 20.E.II

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page 24

ENTRETIEN PLANEUR - Visite de 100 h de vol-

DATE

VISA

- Branchement des gouvernes
- Etat des surfaces de revêtement ferrures craquelures boursouflures.
- Verrière état du plexiglass
 - bon fonctionnement su système de fermeture
- Poste de pilotage propreté absence de corps étrangers.
- Gouverne appréciation de la liberté de débattement points durs jeux
- Bon fonctionnement du crochet s'il est monté.
- Atterrisseur
 - état de la roue du système de train gonflage à 2,5 bars
 - état de l'atterrisseur auxiliaire
- Instruments de bord présence des instruments obligatoires

Anémomètre

Altimètre

Variomètre

Compas magnétique

Indicateur de dérapage (bille)

Horomètre

Tachymètre

Jauge carburant

Rétroviseur de positionnement hélice

- Propreté des prises statiques et dynamiques.
- Niveau du Loockeed de freinage (si option frein hydraulique)



 $\|$

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.I I

Page 25

Edition 1 Révision 2 PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

INSPECTION DE ROUTINE OU VISITE ANNUELLE INSPECTION DETAILLEE OU GRANDE VISITE

Immatriculé	F-C
Appartenant à	
Date de sortie d'atelier	
Date de la dernière visite annuelle	
Date de la dernière visite de 5 ans	
Date de la dernière réparation	·
Date de la dernière pesée	

Documents nécessaires à l'exécution

- _ Manuel de réparation
- Manuel dientretien
- Manuel de vol
- Informations techniques, bulletins services et consignes de navigabilité parus
- Manuel d'utilisation et d'entretien hélice
- Catalogue des pièces détachées (TCI)

Révision 2

Edition 1

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page

26

INSPECTION DE ROUTINE OU VISITE ANNUELLE

		V A	G V
Examen général	extérieur du planeur pour recenser		
	des sur la peinture	X	X '-
	re du revêtement	X	X
	ix de direction	X	X /
	profondeur	X	X.
•	d'aileron	X	X.
	de volet	X	X
•	d [‡] aérofreins	X	X
	de commandes de vol	X	X
•	d'attache d'aile et d'empennage et	X	X
	de saumon et rallonge (si option ou PIK 30)	X	X
- Trous de dr	ainage et d'équipression mal débouchés	X	X
II: Dépose		X:	X.
	la verrière	x	X.
	l'empennage horizontal	X	x
– des – des	saumons ou rallonges (si option ou PIK 3	_	×
III Démontage	de la direction		X.
	des ailerons		X
	des volets		X
	du siège pilote	X	X
	des carénnages	X	X (

IV Aile drois	te et gauche		
n: - à 1 - man tin	Recherche des criques , décollements	x	x
Revêtements	Cassores	1.	
Structure	Etat des emplantures, extrémité d'ail	e X	x
—	s Etat des ergots	; X :	_ X
Volets -].	
Ailerons -	Etat des articulations et des circuits		X
	de commande	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	
Saumon -	Etat des fixations et du verrou (si option saumon démontable ou PIK 30	, X	

Siren L Révision 2

MANUEL D'ENTRETIEN

Page

PLANEURS:

RS: PIK 20.E.H PIK 20.E.H.F ET PIK 30

27

INSPECTION DE ROUTINE OU VISITE ANNUELLE INSPECTION DETAILLEE OU GRANDE VISITE

		V	A	G '
	Aérofreins	Etat général - Tension des ressorts des		
٠	}	plaquettes - jeux des bras d'aérofreins		
. •		inspection du boitier d'aérofrein		X
	Commande	Etat des jeux - état des rotules l'Hotelier	X	x
		Etat des guignols de renvoi		x
. v	Fuselage			
	Revêtement	Recherche de crique, décollements ou cassure	* X	x
	Structure	Inspection générale et notamment dans		
		le compartiment moteur	x	x
	Pièces métal	Inspecter les attaches d'ailes , les		
		attaches d'empennage horizontal , les		
		fixations moteurs	X	x
		Pour le moteur voir les procédures de		
•		25 et 50 h		
	Démontage	des palonniers pour appréciation des jeux		
	•	Vérifier les cables de direction si néces-		x
		saire - vérification du système de verrouil	-	x
		lage. Après 1000 h les cables sont changés		,
	Commande	Démontage du circuit de commande -inspec-		
		tion des paliers, vérification des protec-		
		tions - graisser les rotules		x
	Siège	Vérifier l'état général et les fixations	х	X
ļļ.	Réservoir d'essence	Vérifier et nettoyer	Х	X
Attaches d	harnais	Vérifier l'état général au niveau des	ļ	
		fixations		X
	Atterrisseur			
		de rétraction - démonter la roue et nettoye	*	
		le tambour de frein - vérifier l'état de		
		l'axe de roue - Règlage du train après	1	l _x
		remontage. Graissage de la roue et vérification pression	*	
		de gonflage	X	X

Siren Edition 1 Révision 2

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.I I

PIK 20.E.II.F ET PIK 30

Page 28

INSPECTION DE ROUTINE OU VISITE ANNUELLE INSPECTION DETAILLEE OU GRANDE VISITE

	INSPECTION DETAILLEE OU GRANDE VISITE		
	Vérifier l'état des tuyauteries du circuit de freinage et le niveau du Loockeed (si option)	VA X	GV X
	Vérifier l'état de l'atterrisseur arrière	х	x
	Vérifier l'état des roulettes de bout d'aile	x	X
Verrière	Etat du plexiglass - arrêt des criques	x	X
" :	Etat de la fenêtre fonctionnement	X	.
	Etat des axes de verrouillage	x	x
	Etat du système de largage	x	x
Aération	Simulation de largage Bon fonctionnement propreté	X X	х х
	Etat des sangles	^	^
Harnais	(propreté, déchirures, couture) et des atta- ches.Bon fonctionnement de la boucle et des		
	tendeurs coulissants (déformations, oxydation).	x	X
Plaquettes			
indicatrices	Vérification de leur présence dans l'habi-		
-	tacle (voir manuel de vol)	x	X
VI Empennage	horizontal		
Revêtement	Recherche des criques - décollements		
•	Caesures	x	x
Structure	Etat du longeron absence de crique au		
	droit des attaches	x	X
Ranties métal	Etat général , absence d'oxydation		
	criques , jeux	x	X.
	Vérification des masses et équilibrages		X
	(voir manuel d'entretien page 31)		
VII Empennage	e vertical		
Revêtement	Recherche des criques - décollements cassures	x	x
Parties méta	Etat général , absence d'oxydation , criques	4	
	jeux	X	х
	vérification de la masse et équilibrage		х
	(voir manuel d'entretien page 31)		
		.	

Siren L

Edition 1 Révision 2

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.11

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page 29

INSPECTION DE ROUTINE OU VISITE ANNUELLE INSPECTION DETAILLEE OU GRANDE VISITE

			
		V A	G V
VIII <u>Instru</u>	ments de bord		
1	Vérification de l'anémomètre en atelier	-	
	spécialisé		X
	Etat des instruments branchement, repérage		·
	contrôle	x	X
	Marquage de l'anémomètre (voir manuel de vol)		
1	état du circuit anémométrique	Х	Х
·	Vérification du bon fonctionnement des prises		
	statiques dynamiques et totales	х	x
•			
IX Plane	eur monté		
Réglage	Régler les commandes pour obtenir les		
	débattements normaux (voir manuel de vol)		x
	vérifier le montage de la planche de bord	x	х
Pesée	Effectuer la pesée du planeur en ordre de vol (voir méthode dans le manuel de vol)		х
X Docum	mentation		
	Vérifier que l'appareil est à jour de toutes		
,	les informations techniques , bulletin service		
	et consigne de navigabilité	x	x
-			
XI Vol d	de contrôle		
	Le vol est demandé après :		
	- une grande visite		x
	- une visite annuelle si une commande ou un		
	élément vital a été changé et pouvant remettre	:	
	en cause les réglages ou la sécurité	x	
	.		

siren L Edition 1 Révision 3

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

PIK 20.E.I I PIK 20.E.I I.F ET PIK 30 Page

30

INSPECTION DE ROUTINE OU VISITE ANNUELLE INSPECTION DETAILLEE OU GRANDE VISITE

Inscrire sur le livret planeur :

- Inspection de routine ou
_ Inspection détaillée effectuée du au
dans les ateliers de
Suivant le programme de visite établi par la Société SIREN Edition 1
révision 3 du 21/10/88 approuvé par le B V le 05/11/85
Réf. aéro 3445/DCO
- Bulletin service et C N obligatoire appliqués:,
- Travaux supplémentaires :
- Pièces remplacées:
_ L'appareil remplit les conditions de renouvellement du C D N
- Approbation pour remise en service
le 19

Nom et Signature

Siren E

MANUEL D'ENTRETIEN

PLANEURS:

RS: PIK 20.E.I I PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Page

31

CHAPITRE IV


Edition 1 Révision 2

Masse et équilibrage des gouvernes

Lors d'un échange standard de gouverne ou après peinture, il est nécessaire de vérifier les masse et équilibrage des parties mobiles. (volets, ailerons, profondeur, et direction)

Pour cela, il y a lieu de mesurer comme mentionné sur le croquis ci-dessous:

- m = masse de l'élément
- a = la distance entre l'articulation
 et le bord de foite



le moment

M = Fra

(aen mm)

Les fourchettes de valeur sont les suivantes :

	Masse M kg	Moment M
Aileron (chaque)	1,8 - 2,3	46 – 61
Volet "	3,7 - 4,9	119 - 154
Profondeur	1,8 - 2,3	41 - 51
Direction :- PIK 20 E II et PIK 20 E 2 F	4,0 - 5,3	52 - 68
- PIK 30	4,0 - 5,6	52 - 68

PLANEURS: PIK 20.E.II

PIK 20.E.I I.F ET PIK 30

Poge

. 32

CHAPITRE V - REMPLACEMENTS RECOMMANDES

Révision 3

I - Bougies

Il est conseillé de changer les bougies toutes les 12,5 H.

II - Câbles de direction

Les câbles de direction doivent être changés toutes les 1.000 H.

III- Tuyauteries souples

Les tuyauteries souples (carburant et frein) doivent être changées tous les 10 ans

IV- Filtre à essence

Il est conseillé de remplacer le filtre à essence toutes les 25 H.

CHAPITRE VI - OUTILLAGE

I - Introduction

Seuls sont mentionnés dans ce paragraphe les outillages nécessaires à un entretien périodique normal, à l'exclusion de tous travaux importants ou de réparation nécessitant la compétence d'un atelier spécialisé

II - Outillage

1- Lampe stroboscopique

Nécessaire pour le calage de l'allumage

2- Outillage divers

Outillage classique de mécanicien (clefs, tournevis, pinces, etc...)

3- Lot de bord

Fourni avec le planeur, il contient divers outils nécessaires à l'entretien et à l'utilisation normale :

- . Godet de purge du réservoir
- . Broche d'aile et outillage de brochage
- . Extracteur de volant magnétique
- . Trousse à outils
- . Lest mobile + vis et ressort de fixation

4- Outillage spécial

Outillage graissage roulements d'hélice (BS N° 35 - 14/9/88)