

ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100.000 Francs

Siège Social :

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le

BULLETIN SERVICE ~~A~~ N° 17

Classement →

IMPÉRATIF

APPAREILS CONCERNÉS →

Planeurs WASSMER WA 30 "BIJAVE", tous numéros de série.

DELAI D'APPLICATION →

Avant le 1er Janvier 1981
puis à chaque G.V. selon texte

1 - OBJET : Rotule 1'HOTELLIER sur guignol central de circuit d'aérofreins dans voilure.

2 - DESCRIPTION :

Les figures 1 et 2 ci-dessous définissent le guignol d'aérofrein référence WA 30.I7.1 qui fait l'objet du présent B.S.; ce guignol porte une rotule 1'HOTELLIER "mâle" vissée dans la fonderie par l'intermédiaire d'une queue filetée au pas de 6 x I. Plusieurs cas de rupture de cette rotule dans sa zone filetée ont été signalés.

3 - PROCEDURE :

Effectuer les opérations suivantes au cours de la première visite annuelle du planeur à compter du 1/07/80 et en tout cas avant le 1/1/81:

- Déposer le guignol WA 30.I7.I6 et l'envoyer à ISSOIRE-AVIATION pour remplacement de la rotule 1'HOTELLIER 6 x I par une rotule neuve filetée à 8 x I,25 (reprise du taraudage sur outillage de fabrication)
- Remonter le guignol modifié et mentionner l'application du présent B.S. dans le livret du planeur

Au cours de chaque grande visite effectuée après modification ci-dessus du guignol WA 30.I7.I6, remplacer systématiquement la rotule 1'HOTELLIER 8 x I,25 ainsi que sa tôle frein; ces pièces sont à commander au Service Pièces Détachées ISSOIRE-AVIATION sous les références suivantes :

- 1 Rotule ST.WA.I8.02-2
- 1 Tôle frein ST.WA.I.07-2

Amender le protocole de Grande Visite avec référence au présent B.S.

ISSOIRE AVIATION

Société Anonyme au Capital de 100.000 Francs

Siège Social:

Aérodrome d'Issoire-le-Broc

B. P. n° 7 - 63501 ISSOIRE

Tél. (73) 89-01-54

ISSOIRE, le

BULLETIN SERVICE ~~14~~ N° 17
(suite)

Classement →

IMPERATIF

