

WASSMER AVIATION
FRANCE
SERVICE

TYPE: PLANEUR
WA.21

BULLETIN-SERVICE N° 11 Révision N°

Correspond à la Modification N°

OBJET: MODIFICATION DES SAUTERELLES DE VERRIÈRES

DESCRIPTION:


Pour éviter un "accrochage" éventuel des rondelles de l'étrier (A) avec l'axe de sauterelle (B) lors d'une libération de l'axe largable (C) une plaquette (P) sera brasée de chaque côté de la languette de commande (D)

Matière de la plaquette :
 AC.18 ou acier doux -

- Les plaquettes pourront être en laiton de mêmes dimensions, et soudées à l'étain sur tout leur pourtour -

Après remontage de l'axe largable (C), enfiler un fil fusible $\phi 0,6 \text{ à } 0,8$ dans le trou (T) -

- Ce fil sera en métal "mou", genre "plomb électrique" -



APPAREILS INTÉRESSÉS: Tous WA.21

Approuvé SGAC - 31.12.68
 (Consigne NAV. Ref. 58.78)
 Approuvé STRA
 LE: 16-12-68

Date: 10 Décembre 1968 Nombre de pages = 1 Page: 1

CLASSEMENT IMPÉRATIF DÉLAI D'APPLICATION **IMMÉDIAT**