

21

réf. 11

TYPE: 51/52
PACIFIC
EUROPA

BULLETIN-SERVICE N° 9 Révision N° 1

Correspond à la Modification N° 1049 du 20-6-72


OBJET: CONTRE-FICHE de Jambe N.
pièce n° 51.42.12.

DESCRIPTION: Votre avion est peut-être équipé d'une CONTREFICHE de JAMBE AVANT présentant le défaut de soudure décrit ci-dessous. Ce défaut n'est pas générateur d'un bris immédiat et se découvre en inspections.

- A réception de ce B.S., assurez-vous que la soudure verticale reliant les équerres D. et G. avec leur gousset présente bien un "retour de soudure" au sommet de 5 mm environ.
- Si vous constatez l'absence de ce "retour de soudure", envoyez-nous votre contre-fiche pour retouche. Si vous êtes de passage à ISSOIRE, nous effectuerons l'échange à notre atelier PISTE sur l'Aérodrome.
- L'échange ou la retouche est gratuit.

L'expédition et les frais de port sont à la charge du client (frais forfaitaires : ~~25 Fr. variables jusqu'au 20/7/72~~).

G. GENDRE - ASSISTANCE TECHNIQUE
WASSMER-AVIATION



APPAREILS INTÉRESSÉS :

TOUS AVIONS WA51 WA51A. WA52.
JUSQU'AU NUMERO 40 INCLUS

Approuvé S.G.A.C.

LE:

Date: 22-6-72

Nombre de pages = 1

Page: 1

WASSMER AVIATION
63-ISSOIRE FRANCE

voir texte
DÉLAI D'APPLICATION
RECOMMANDÉ
CLASSEMENT